35.800.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.800.3220**
Tanımı	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / Engelli/VIP turnike Sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Geçiş Kontrol Sistemleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Engelli/VIP Turnike Sistemi (Ölçü: Adet)
Engelli/VIP Turnikeler aşağıdaki asgari özelliklere sahip olmalıdır:
- Turnikenin ana gövdesi, minimum 1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Kullanılacak sac, No.4 satine yüzey (4N grade) finisajlı olacak ve üretim sürecinde yüzeyin çizilme ve deformasyona uğramasını engellemek amacıyla koruyucu PVC film kaplı olarak temin edilecektir. - Turnike kanadında bulunan kollar, Ø40 mm çapında ve minimum 2 mm et kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik borudan imal edilecektir. - İki boru arasında 10 mm kalınlığında pleksiglass malzeme kullanılacaktır. - Turnikeler, -10 °C ile +70 °C sıcaklık aralığında güvenli şekilde çalışabilecek, iki yönlü geçişe (bi-directional) imkân tanıyacak şekilde tasarlanacaktır. Kol sürüşü, redüktörlü fırçalı tip DC motor ile sağlanacak olup, motor hareketi turnike kollarına kayış tahrik sistemi üzerinden aktarılacaktır. - Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile çalışma özelliğine sahip olmalıdır. - Geçiş esnasında ve acil durumda sesli uyarı verebilmelidir ve istendiğinde iptal edilebilmedir. - Turnikelerde kullanılan kilit mekanizması selenoid (selenoid bobinleri doğru akım (DC) beslemeli olmalı, çalışma sırasında bobin yüzey sıcaklığı bulunduğu ortam sıcaklığının 15 °C üzerine çıkmamalıdır) veya manyetik torklu fren mekanizması olmalıdır. - Turnike sistemi enerji kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde kollar serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönmelidir. - Çalışma yoğunluğu %100, 7/24 kesintisiz olacaktır. - Turnike kanadı konumunu algılamalıdır. - Turnike elektronik kartı kontrol girişleri optik izolasyonlu olmalıdır. - Elektronik kart opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına sahip olmalıdır. - Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi dış ortama karşı dayanıklı olmalıdır. - Turnike kilitleme noktalarında yavaşlama moduna geçerek yumuşak duruş yapmalıdır. - Turnikeler, acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelecek sinyal ile “acil mod” konumuna geçecektir. Bu durumda turnike kolları, her iki yöne serbest geçişe izin verecek şekilde serbestçe dönebilecektir. - Turnikelerin imalatçı firmanın ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesi ibraz edilecektir. - İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalı ve idareye ibraz edilmelidir. - İmalatçı firmanın kaşeli yetkili imzalı CE beyannamesi ibraz edilmelidir. - Üretici firmanın Türkiye sınırları içerisinde kendi satış organizasyonu, çağrı merkezi, yedek parça tedariği ve servis hizmeti bulunmalı, ayrıca ürüne ait 10 yıl yedek parça tedariği taahhüdü verilmelidir.
Yukarıda belirtilen özelliklerde turnike sistemlerinin; temini, iş yerine nakli, çalıştırılması için gerekli bağlantı elemanları, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her nevi malzeme ve montaj dahil çalışır halde teslimi. (Turnikenin yapılacağı yerin hazırlanmasına yönelik kazı, beton, demir malzeme ve işçilikleri ilgili pozlardan ödenir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.