V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0336**
Tanımı	Tekrar Kullanılacak Çini Pano Sökülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6245,70	0,00	0,00
2025-Kasım	6192,14	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5056,25	0,00	0,00
2024	3652,50	0,00	0,00
2023-2	2218,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1562,50	0,00	0,00
2022-3	1009,38	0,00	0,00
2022-2	781,25	0,00	0,00
2022-1	781,25	0,00	0,00
2021	511,69	0,00	0,00
2020	431,13	0,00	0,00
2019	373,13	0,00	0,00
2018	334,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen çini panonun kontrolün direktifine uygun olarak fotoğrafı çek-ilip, müteahhitçe krokisi yapıldıktan sonra, sökülen parçaya ve yerinde kalan kısma zarar ver-ilmeden itina ile sökülmesi, sökülürken sağlam kısımların oynatılmaması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, sökülen parçaların harçtan temizlenmesi ve şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafaza edilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen ve temizlenerek muhafazaya alınan çininin sökülmeden önceki alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Sökümde,ahşap kalıp, keçe, strafor, yapıştırıcı gibi maddeler kullanıldığında bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.