V.0311/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0311/003**
Tanımı	Üzeri Boş Tablalı veya Tablasız Yonu Taşı veya Mermer Sütun Başlığının Sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekiyorsa kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütun başlığının herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, varsa zıvanaların sökülmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen sütun başlığının adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.