

56.932.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.932.1000

Tanımı 1 ila 2 yaşlı ibreli fidanların topraksız sökümü

Birimi BinAdet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.932.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.932.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | 1-2 yaşlı ibreli fidanların topraksız sökümü, kök ve taç tuvaletlerinin yapılması | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.