

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.2003

Tanımı Malakari Bezeli Tavanlarda Sıva altı ve süsleme üstünde bulunan çimento, alçı vs. kalıntıların mekanik yolla temizlenmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	425,36	0,00	0,00
2025-Kasım	421,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	344,38	0,00	0,00
2024	244,38	0,00	0,00
2023-2	149,06	0,00	0,00
2023-1	105,94	0,00	0,00
2022-3	68,81	0,00	0,00
2022-2	53,60	0,00	0,00
2022-1	53,48	0,00	0,00
2021	35,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teŗkilatının bilgi ve direktifine uygun olarak, mevcutta bulunan malakari bezemeli tavan  zerinde  nceden yapılıŗ uygulamalar sırasında kullanılan  imento harcı, alçı vb. kalıntıların mevcut malakari bezemeli sıvaların desteklenerek koruma altına alındıktan sonra k   k keski, k   k mur  ve tokmak yardımı ile y zeyden uzaklaŗtırılması, tavanda bulunan mevcut malakari sıvaların itinalı bir Őekilde s k lmesi iŗleminden sonra sıva alt y zeylerinde, tuđla derz aralarında kullanılan  imento, alçı harcın vb. kalıntıların k   k keski, k   k mur  ve tokmak yardımı alınması i in gerekli her t rl  iŗ ilik, malzeme, iŗyerindeki yatay -d ŗey taŗıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Temizlik yapılan y zey metrekare cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V39		Eldiven	Adet	0,500000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,600000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.