

V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1867

Tanımı 0,5 mm kalınlıkta bakır ile Ø 125 cm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine montajı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2148,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2117,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1623,19	0,00	0,00
2024	1272,69	0,00	0,00
2023-2	989,58	0,00	0,00
2023-1	761,15	0,00	0,00
2022-3	643,00	0,00	0,00
2022-2	616,30	0,00	0,00
2022-1	442,64	0,00	0,00
2021	224,29	0,00	0,00
2020	167,41	0,00	0,00
2019	135,86	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

V.1870/001

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1867 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla 12,5 cm boru 4cm bindirme payı Tam daire Alanı = $3,14 \times 0,125 = 0,39\text{m}^2 + 0,04\text{m}^2$ bindirme toplam= $0,43\text{m}^2 \times 4,5\text{kg} = 1,935\text{kg}$		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,935000
		her metrede bir bakırdan bağlantı kancası		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	0,150000
04.V40/05		Lehim (TS EN ISO 9453)	kg	0,090000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,200000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.