

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Poz No  | V.0320                         |
| Tanımı  | Minarede ahşap seren sökülmesi |
| Birimi  | m                              |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü       |
| Fasikül |                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1698,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1683,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1375,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 962,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 578,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 405,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 260,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 201,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 201,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 131,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 108,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 94,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 80,38        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Minarede mevcut ahşap serenin gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra etrafa zarar verilmeden ile sökülüp tek parça olarak indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yerde muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: İndirilen serenin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Kesilerek iki veya daha çok parçalı olarak indirilen serenin söküm bedeli ödenmez. 2-Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde serenin tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.0320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|          |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 1,500000 |
| 01.V05   |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 1,500000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi       | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.