

V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1661
Tanımı	225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarına sıva altı dolgusu yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	369,95	0,00	0,00
2023-2	232,78	0,00	0,00
2023-1	167,58	0,00	0,00
2022-3	109,93	0,00	0,00
2022-2	88,36	0,00	0,00
2022-1	80,08	0,00	0,00
2021	51,70	0,00	0,00
2020	42,31	0,00	0,00
2019	37,20	0,00	0,00
2018	29,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıva yapılacak eski duvarların yılların tahribatı ile eskimiş yer yer dökülmüş ve oyulmuş, çok engebeli 4 cm. farkla şakülünden kaçık, takriben 4 cm. kalınlıkta kaba sıva ile düzeltilmeyecek yüzlerinin de veya 4 cm. kalınlıktaki sıva ile belirlenmeyecek kenar ve köşe-lerde estetik hat veya kavisleri sağlanamayacak, kemer, tonoz, kubbe, tromp, köşe binisi vs. gibi kavisli satırların teşkilinde kontrolün müsaadesi ile ve direktifine uygun olarak ortalama 5 cm. kalınlığa kadar poz no: V.0109daki 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) ile sıva dolgusu yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebe-li bırakılmaması, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Dolgu yapılan alan m2 olarak ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.