

KTB.10.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.5003

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile klasik tablalı profilli kapı kanat ve kasalarının çürüyen parçalarının değiştirilmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4739,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4694,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3813,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2718,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1755,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1275,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 897,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 763,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 661,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 406,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Klasik tablalı profilli kapı kanat ve kasalarının çürümüş, kırılmış kısımlarının çıkarılarak 1.sınıf çam kerestesi ile yenilenmesi ve orijinaline uygun şekilde yapılması, çalışmayan parçaların çalışır hale getirilerek kanat ve kasanın birbirine alıştırılması, gönyesi ve şekülü bozulmuş kasaların düzeltilip karkasa yeniden tespit edilmesi, bozuk menteşelerin değiştirilip onarılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksızın tüm kapı alanı metrekare olarak hesaplanır.

NOT: 1- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u ile %30'u arasında veya kapı kasası toplam alanının %20'si ile %40'ı arasında kadar olması halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır.

2- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u ile %50'si arasında veya kapı kasası toplam alanının %40'ı ile %60'ı arasında kadar olması halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.

3- Değiştirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si ile %75'i arasında veya kapı kasası toplam alanının %60'ı ile %80'i arasında kadar olması halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,700000 |
| 04.V011/01 | | Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,020000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,050000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,050000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.