

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.325.3302 (228-602)
Tanımı	20 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1705,85	286,02	143,01
2025-Kasım	1636,59	283,59	141,80
2025-Ekim	1592,70	276,54	138,27
2025-Eylül	1585,54	267,86	133,93
2025-Ocak	1356,56	231,56	115,78
2024	1152,88	175,38	87,69
2023-2	757,50	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	656,69	65,44	32,72
2022-3	400,11	42,25	21,13
2022-2	390,38	32,51	16,26
2022-1	215,01	32,51	16,26
2021	127,34	21,31	10,65
2020	102,28	17,46	8,73
2019	84,40	14,88	7,44
2018	67,50	6,25	3,13

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3302		20 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.