

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3306 (228-606)

Tanımı 50 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4124,33	521,11	260,56
2025-Kasım	3950,26	516,64	258,32
2025-Ekim	3843,95	503,81	251,91
2025-Eylül	3831,99	488,01	244,01
2025-Ocak	3276,88	421,88	210,94
2024	2802,25	319,75	159,88
2023-2	1848,75	193,75	96,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1622,13	118,38	59,19
2022-3	987,40	76,38	38,19
2022-2	969,78	58,75	29,38
2022-1	552,50	58,75	29,38
2021	364,60	38,50	19,25
2020	292,44	31,56	15,78
2019	253,70	26,85	13,43
2018	179,00	12,20	6,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3306		50 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.