

## V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1006/B01

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması  
İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16471,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 16319,84     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 13381,95     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9473,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6115,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4594,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3113,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2683,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2271,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1437,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1229,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1013,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 859,73       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1005/B01 şartlarıyla, kavisli satıhta tuğla hatılların en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almaşık duvarda tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (tuğla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m <sup>3</sup> | 0,300000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassis Usta Yardımcıları   | Saat           | 15,000000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon Erbab İşçi   | Saat           | 8,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                  |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 15,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.