

25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.337.1102 (225-112)
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3590,50	201,50	100,75
2025-Kasım	3573,38	199,78	99,89
2025-Ekim	3513,34	194,81	97,41
2025-Eylül	3456,23	188,70	94,35
2025-Ocak	3235,63	163,13	81,57
2024	2673,44	113,44	56,72
2023-2	1620,01	68,76	34,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1334,10	41,60	20,80
2022-3	1103,45	26,83	13,42
2022-2	1097,25	20,63	10,32
2022-1	673,13	20,63	10,32
2021	561,51	13,51	6,76
2020	449,46	11,06	5,53
2019	346,66	9,43	4,72
2018	332,00	50,50	25,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

25.337.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1102		20 Ø mm. (3/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.