

## 25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.337.2102 (225-212)</b>
<b>Tanımı</b>	65 Ø mm, Kaynaklı Tortu Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6222,53	1134,89	567,45
2025-Kasım	6189,68	1125,15	562,58
2025-Ekim	6079,03	1097,19	548,60
2025-Eylül	5968,08	1062,80	531,40
2025-Ocak	5531,25	918,75	459,38
2024	4386,25	696,25	348,13
2023-2	3935,63	421,88	210,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3185,63	258,13	129,07
2022-3	2827,19	166,56	83,28
2022-2	2788,75	128,13	64,07
2022-1	1740,63	128,13	64,07
2021	986,48	83,98	41,99
2020	790,83	68,83	34,42
2019	746,18	58,56	29,28
2018	940,00	282,00	141,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.2102		65 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.