

25.320.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.5205 (209-305)
Tanımı	40 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6620,36	434,65	217,33
2025-Kasım	6325,51	430,93	215,47
2025-Ekim	6154,31	420,21	210,11
2025-Eylül	6147,73	407,04	203,52
2025-Ocak	5253,13	351,88	175,94
2024	3893,13	263,13	131,57
2023-2	2848,19	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2088,85	97,60	48,80
2022-3	1537,68	62,99	31,50
2022-2	1523,15	48,46	24,23
2022-1	942,21	48,46	24,23
2021	526,50	31,76	15,88
2020	421,83	26,04	13,02
2019	375,54	22,16	11,08
2018	286,00	19,10	9,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5205		40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.