

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.802.1100

Tanımı Ultrasonik sulama sayacı hata-debi ve yük kaybı deneyi TS EN 14268+AC

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 904,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 904,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.