

43.511.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1118 (36.04769)

Tanımı Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 788,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 781,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 761,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 738,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 638,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 482,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 292,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 119,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 91,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 91,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 59,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 49,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 41,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 33,06 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø400 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,230000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,230000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.