

KTB.62.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.62.3001
Tanımı	Cam Eser Koruma Gömleği Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2779,31	0,00	0,00
2025-Kasım	2755,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2250,00	0,00	0,00
2024	1575,00	0,00	0,00
2023-2	956,25	0,00	0,00
2023-1	675,00	0,00	0,00
2022-3	434,25	0,00	0,00
2022-2	335,63	0,00	0,00
2022-1	335,63	0,00	0,00
2021	219,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Cam eserlerin cidar kalınlıklarının  ok ince ve hassas olduđu, aynı zamanda daha  nceden bazılarının restorasyon ve konservasyon iřlemleri g rd đ  unutulmamadır. Bu  alıřmalarda kullanılan yapıřtırma ve t mleme malzemesinin niteliđi tespit edilerek yapıřma yerlerinde a ılma ayrılma vb. riskler tespit edilip belgelendirilecek ve alınacak  nlemler belirlenecektir. Cam eserlerin cidar kalınlıkları  ok ince olduđundan eser b t n bir řekilde  alıřarak, tutma ve yerleřtirildiđi yerde mukavemetini artıracak sistem uygulanacaktır. Bu sistem daha sonra esere zarar vermeden kolayca s k lebilmelidir. Bunun i in restorasyonda kalıp almada kullanılan diř i mumu(modelleme mumu) ile esere kalıp g mleđi yapılmalıdır. Bu sistem eserin b t n řekilde  alıřmasını sađlar, aynı zamanda koruyucu bir kabuk yapılmıř ve eserin zayıf noktalarındaki risk dađıtılmıř olur. Bu iřlemler riskli g r len eser i in uygulanacaktır. T m bu iřlemler i in gerekli her t rl  iř ilik , malzeme ve zayıyatı, iřyerindeki yatay - d řey tařıma , y klenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı.....TL. dir.

 L   : G mlekleme yapılan eser sayısına g re  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.62.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.