

KTB.40.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.40.7003
Tanımı	Düz Taş ve Mermer Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)
Birimi	m ²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2562,63	0,00	0,00
2025-Kasım	2529,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2072,89	0,00	0,00
2024	1509,48	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesine göre Konservasyon uzmanı denetiminde düz taş ve mermer yüzeylerin üzerindeki yangın, boya tahribatı veya zamanla oluşan kir, is, boya, macun, vernik, yosun vb. katmanların yüzeye zarar vermeden düşük basınçlı kompresörle boya sökücü toz kullanılarak kumlama tekniği ile katman katman temizlenmesi, bu işleme uzmanlarca temizliğin yeterli olduğu kararı verilinceye kadar devam edilmesi, sonrasında yüzeyde oluşan toz tabakasının temizlenerek yüzeyin yapılacak işleme hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir..

ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yüzeyde temizlik sonrası yapılacak koruma ve konservasyon işlemleri ayrıca ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.7003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,500000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000
10.300.1513	04.506/A11A	Boya sökücü toz	kg	2,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.