

## 43.511.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.511.1212 (36.04672)

**Tanımı** Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3844,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3811,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3716,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3600,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3112,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2355,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1425,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 900,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 581,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 446,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 446,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 292,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 239,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 204,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 161,25       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1300 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağız açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.