

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1006/01

**Tanımı** Kavisli satıhta, çimento harç ile tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 12658,51     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 12549,78     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 10270,91     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7279,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4401,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3046,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1965,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1527,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1483,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 967,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 782,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 679,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 538,50       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1005/001 şartlarıyla, kavisli satıhta tuğla hatıların moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almasıık duvarda tuğla hatıllı en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (tuğla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşölür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir.NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan , tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
|           |                 | Harç ( İnce Kum İle )                                  |        |           |
| V.0101    |                 | 250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)         | m³     | 0,300000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat   | 15,000000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi                                 | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 15,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.