

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2072
Tanımı	Tekrar kullanılacak alçı içlik pencerenin itina ile sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1605,83	0,00	0,00
2025-Kasım	1592,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1300,00	0,00	0,00
2024	947,50	0,00	0,00
2023-2	575,00	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2022-3	258,75	0,00	0,00
2022-2	200,00	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2021	131,13	0,00	0,00
2020	109,50	0,00	0,00
2019	94,75	0,00	0,00
2018	82,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tekrar kullanılacak alçı içlik pencerelerin kontrolün direktifine uygun olarak itina ile sökülmesi ve muhafazası, sökümü sırasında meydana gelecek zararın tazmini, her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.