

15.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.115.1203 (14.013/1)
Tanımı	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrıışmış ve çatlaklı kaya, ayrıışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1375,80	0,00	0,00
2025-Kasım	1363,99	0,00	0,00
2025-Ekim	1330,03	0,00	0,00
2025-Eylül	1288,39	0,00	0,00
2025-Ocak	1113,75	0,00	0,00
2024	837,00	0,00	0,00
2023-2	506,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	337,50	0,00	0,00
2022-3	219,40	0,00	0,00
2022-2	168,75	0,00	0,00
2022-1	168,75	0,00	0,00
2021	111,03	0,00	0,00
2020	91,15	0,00	0,00
2019	77,65	0,00	0,00
2018	61,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliği 2,00 m'den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,650000
		Kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Dışarı atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.