

KTB.80.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.80.8002

Tanımı Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1778,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1762,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1494,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Donatıları açığa çıkarılmış ve antipasla koruma altına alınmış yüzeye aderans artırıcı sürülmesi, kuruyana kadar beklenmesi, kurumuş yüzeyin ıslatılması ve kalın tamir harcı ile sıva onarımının yapılması ve yüzeyin mastarlanması için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan yüzey en yakın geometrik şekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir..

NOT : Onaylanmış güçlendirme projesinde özel güçlendirme harçlarının kullanılmasının projelendirilmesi halinde birim fiyat analizinde yer alan harç türü istenilen harç ile değiştirilerek yeniden analiz yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.300.2151 | 04.379/H01 | Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli) | kg | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,065000 |
| 10.300.2072 | 04.379/D02 | Kalın Tamir Harcı (TS EN 1504-3) | kg | 60,000000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,035000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,035000 |
| 10.100.1012 | 01.012 | Sıvacı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1044 | 01.212 | Sıvacı usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.