

25.320.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.5204 (209-304)
Tanımı	32 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5263,11	386,79	193,39
2025-Kasım	5030,28	383,46	191,73
2025-Ekim	4894,25	373,95	186,98
2025-Eylül	4887,70	362,21	181,11
2025-Ocak	4176,88	313,13	156,57
2024	3098,50	237,25	118,63
2023-2	2262,50	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1656,88	88,13	44,07
2022-3	1218,06	56,88	28,44
2022-2	1204,94	43,75	21,88
2022-1	747,50	43,75	21,88
2021	422,01	28,68	14,34
2020	338,18	23,51	11,76
2019	300,95	20,00	10,00
2018	226,00	13,80	6,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5204		32 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.