

25.320.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5208 (209-308)

Tanımı 80 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23904,40	761,21	380,61
2025-Kasım	22808,65	754,69	377,35
2025-Ekim	22189,44	735,94	367,97
2025-Eylül	22191,01	712,86	356,43
2025-Ocak	18953,75	616,25	308,13
2024	14042,25	467,25	233,63
2023-2	9978,13	283,13	141,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7353,75	172,50	86,25
2022-3	4463,13	111,25	55,63
2022-2	4437,44	85,56	42,78
2022-1	2723,06	85,56	42,78
2021	1456,54	56,05	28,02
2020	1166,33	45,94	22,97
2019	900,93	39,09	19,55
2018	666,00	32,30	16,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5208		80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.