

## V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01L1

**Tanımı** Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kerpiç Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	261,10	0,00	0,00
2025-Kasım	258,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	211,38	0,00	0,00
2024	144,88	0,00	0,00
2023-2	85,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	58,90	0,00	0,00
2022-3	37,90	0,00	0,00
2022-2	29,21	0,00	0,00
2022-1	29,21	0,00	0,00
2021	19,03	0,00	0,00
2020	15,30	0,00	0,00
2019	13,29	0,00	0,00
2018	10,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kerpiç satırlarda bir tahribat yapılmaması ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspaı yapılması, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0401/01L1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehasıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,380000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.