

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/01

Tanımı Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3288,90	0,00	0,00
2025-Kasım	3260,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2662,50	0,00	0,00
2024	1857,50	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	775,00	0,00	0,00
2022-3	498,50	0,00	0,00
2022-2	383,75	0,00	0,00
2022-1	383,75	0,00	0,00
2021	251,00	0,00	0,00
2020	202,25	0,00	0,00
2019	175,25	0,00	0,00
2018	138,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tuđla Minare Gvde veya Peteđinde Bulunan (0-5cm) kalınlıđındaki (5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gvde veya Peteđe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.