

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0118/C

**Tanımı** Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4809,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4756,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4110,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3246,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2726,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1703,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1348,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1309,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1047,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 554,97       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 462,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 562,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 539,82       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:  |                |          |
| 04.V57/1   |                 | Sönmüş Kireç Hamuru   | m <sup>3</sup> | 0,425000 |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya Kiremit tozu  | TON            | 0,200000 |
|            |                 | 4mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği  |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya Kiremit tozu  | TON            | 0,400000 |
|            |                 | 2mm elek altı Tuğla tozu veya Kiremit tozu  |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya Kiremit tozu  | TON            | 0,500000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m <sup>3</sup> | 0,080000 |
| 04.V001/1  |                 | Su  | m <sup>3</sup> | 0,220000 |
|            |                 | Harç Karılması  |                |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.