

KTB.62.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.8005

Tanımı Duvar Yüzeyine Takılan Çinilerin Montaj Sonrası Yüzey Temizliğinin Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Sökùlmüş, düşmüş ya da İdare muhafazasında bulunan çinilerin yerine montajı sonrasında yerleştirmede kullanılan harç, kireç, tortu vb. artıkların yüzeyden temizlenmesi işidir. Yerlerine yerleştirilen çinilerin sırlı yüzeylerine zarar verilmeksizin saf su ve üstübü kullanılarak ve hafifçe bastırılarak kaba kirlerinden arındırılacaktır. Sonrasında alkollü pamukla silinecektir. Özellikle sırlı yüzeylerine hasar olan çinilerde azami itina gösterilecektir. Bu işlemler için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yüzey temizliği yapılan çini yüzeylerin ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT 1- Uygulama çalışmalarını çini restoratörleri tarafından çok itinalı olarak yapılmalıdır.

NOT 2- Uygulama montaj sonrasında en kısa sürede yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.